

한양사이버대 CCTV 설치 현황

구 분	위 치	개 수	비 고
C1관	1층	3	외곽(1), 화장실 앞, 102호 앞
	2층 HIT 강의실	2	총장실 앞 복도(2)
		5	강의실 로비(2), 스튜디오A, 스튜디오B, 스튜디오C
	3층	4	301호, 310호, 복도방향, 랜실내부
	4층	3	401호, 410호, 입구 방향
	5층	3	501호, 510호, 입구 방향
	6층	2	내부복도, 엘리베이터 앞
C2관	B1층	5	외곽(지하 2), E/V홀, 화장실, 정면비상구
	1층	5	외곽(1), 입구, 화장실, 정면비상구, 후면비상구
	2층	5	외곽(1), 입구, 화장실, 경비실, 후면비상구
	3층	4	화장실(2), 정면비상구, 후면비상구
	4층	7	401호, 405호, 랜실내부, E/V홀, 화장실(2), 후면비상구
	5층	6	501, 505, 512호, E/V앞, 정면비상구, 후면비상구
	6층	6	601호, 605호, E/V홀, 화장실, 정면비상구, 후면비상구
	7층	6	701호, 705호, E/V홀, 화장실, 정면비상구, 후면비상구
	1-2관 연결통로	1	연결 통로(C2 4층)
	옥상계단	1	옥상 방향(C2 7층 출입구)
	엘리베이터	2	엘리베이터 내부(C1, C2)
합 계		70	

* 학교의 시설관리계획에 따라 변경될 수 있음.

한양사이버대학교 총무처